

RENAULT

Tips

Nr.	Bind	Org.enhed
10	1	Styretøj.

Vedr. Kontrol af Styretøjets dele.

Følgende dele kan ikke kontrolleres for skævhed ved hjælp af værktøj:

Gl. type (u/elastiske lejer 4 CV) KONTROLARME øverste og nederste.

SVINGARME. -

SPINDELEN kan kun afprøves på drejebank og dette gøres så vidt muligt på pågældende værksted.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Følgende dele kan kontrolleres for skævhed ved hjælp af værktøj:

KONTROLARME ny. model 4 CV og Dauphine, m/elastiske lejer kan monteres i i værktøjet med eller uden bøsninger.

VÆRKTØJ nr. SAPRAR - 12148.

STYREBOLTEN gl. model 4 CV. VÆRKTØJ nr. SAPRAR - 12146.

STYREBOLTEN ny. model 4 CV - Dauphine. VÆRKTØJ nr. SAPRAR - 12161

Ved afprøvning af gl. model styrebolt i værktøj skal denne være absolut ren, og monteret med forbindelsesled uden bøsning, not og fastspændt med metrik.

Ved afprøvning af ny model styrebolt i værktøj, skal denne være absolut ren, og monteret med forbindelsesled, not og fastspændt med metrik, som igen skal aftages for at styrebolten kan ligge an i værktøjet.

Ny model styrebolt kan kontrolleres med eller uden bøsninger.

Ved indleveringen af dele til afprøvning og kontrol, skal disse være i afgjort renlig stand.